





Área de serviço






Área de
serviço




Área de
serviço




Área de serviço



sombreador



sombreador



sombreador



Terreno ao fundo



Terreno ao fundo



Terreno ao fundo



Tubulação pluvial



Área de arquivamento



Torneira acessível



Sala de audiências



Sala de audiências




Sala de audiências (tomadas)



Sala de audiências (tomadas)



Sala técnica



Infiltrações



Infiltrações



Infiltrações e rodapés



Infiltrações e rodapés



Torneira e tomada



Toamda e interruptores



Infiltrações e fissuras



Alumínio composto e pintura



Alumínio composto e pintura



Lixeira



Reparos em calçamentos



Reparos em calçamentos e rufos



Infiltrações e brise metálico



Área de serviço



Área de fogão de indução e quadro elétrico



Extintores e quadro elétrico



Secretaria e extintores



Calçamento e cerca divisória



Cerca divisória



Cerca divisória e muro



Cerca divisória



Brise metálico e rufos



Acesso ao fundo e brise



Recepção / espera



Cozinha e ar de janela



Infiltrações na secretaria



Inclinação no calçamento



Caixa de esgoto e alumínio composto

