

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Piso tátil e pintura no calçamento da fachada



Pintura de paredes da fachada



Piso tátil e pintura no calçamento da fachada



Pintura de paredes da fachada da entrada do anexo



Pintura de paredes da fachada da entrada do anexo



Área concretada na entrada de veículos do subsolo no calçamento da fachada



Bocal de saída na calha



Bocal de saída na calha



Descida de prumada de água pluvial do bocal da calha lateral direita



Detalhe de acesso aos registros de manobra da caixa d'água



Bocal de saída na calha



Descida de prumada de água pluvial do bocal da calha lateral esquerda



Detalhe de tubulação da caixa d'água com vazamento



Maçaneta de porta corta-fogo substituída no 7º andar



Maçaneta de porta corta-fogo substituída no 7º andar



Maçaneta de porta corta-fogo substituída no 7º andar



Vazamento na laje identificado próximo ao bocal da calha (secretaria da 5º Vara)



Vazamento na laje identificado próximo ao bocal da calha (secretaria da 5º Vara)



Vazamento na laje identificado próximo ao bocal da calha (secretaria da 5º Vara)



Maçaneta de porta corta-fogo substituída no 6º andar



Porta de correr com dificuldade de abertura no 6º andar (4ª Vara)



Maçaneta de porta corta-fogo substituída no 6º andar



Portas de madeira recuperadas com pintura no 2º andar (salas de audiência)



Maçaneta de porta corta-fogo substituída no 2º andar



Portas de madeira recuperadas com pintura no 2º andar (salas de audiência)




Porta de madeira recuperada com pintura no 1º andar (salas de audiência)



Maçaneta de porta corta-fogo substituída no 1º andar



Pintura de parede de área de circulação no 1º andar



Necessidade de colocação de fita antiderrapante na escada de emergência



Maçaneta de porta corta-fogo substituída no Mezanino



Pintura de parede de área de escada de emergência no Mezanino



Detalhe de bola dentro da calha (vizinho a uma escola)



Pintura de paredes, tetos, pisos e pilares da área de subsolo



Pintura de paredes, tetos, pisos e pilares da área de subsolo



Detalhe de portão de abrir do subsolo com motor apresentado defeito



Detalhe de portão de abrir do subsolo



Vaso sanitário do banheiro masculino do prédio anexo com entupimento

Observações: a equipe de brigadistas alertou para diversas melhorias a serem realizadas. Foram encaminhadas via email ao NMP.