

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

---

**OBRA: ADAPTAÇÃO DO ANTIGO ARQUIVO PARA  
NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO  
FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS/MS  
(PROCESSO N. 5020/2014)**

## 2ª MEDIÇÃO: 11/12/2014 a 10/01/2015

---



Vista geral da reforma. Portas e janelas de blindex. Ar condicionado instalado.

---

## 2ª MEDIÇÃO: 11/12/2014 a 10/01/2015

---



Vista geral da reforma



Detalhe do interior da sala de espera

## 2ª MEDIÇÃO: 11/12/2014 a 10/01/2015

---



Detalhe do interior da sala de conciliação

---

## 2ª MEDIÇÃO: 11/12/2014 a 10/01/2015

---



Detalhe do interior da sala de espera na conciliação



Um dos quatro condicionadores de ar instalados na reforma

---



## 2ª MEDIÇÃO: 11/12/2014 a 10/01/2015

---



Detalhe do telhado com aplicação de manta isolante aluminizada



Detalhe geral das esquadrias de alumínio e peitoril em granito

# Aditivos contratuais e extra contratuais

---



Detalhe das folhas e galhos acumulados em diversos pontos do Foro Trabalhista



Detalhe das folhas e galhos acumulados em diversos pontos do Foro Trabalhista

---



# Aditivos contratuais e extra contratuais

---



Detalhe do acúmulo de folhas e galhos nas calhas do prédio

---



## Aditivos contratuais e extra contratuais

---



Detalhe do acúmulo de folhas e galhos nas calhas do prédio

---

## Aditivos contratuais e extra contratuais

---



Detalhe do acúmulo de folhas e galhos nas calhas do prédio. Detalhe do tubo de queda danificado

---



# Aditivos contratuais e extra contratuais

---



Detalhe da árvore protegida por lei contra corte que está ocasionando problemas de entupimento nas calhas e tubos de queda.



Detalhe da caçamba estacionária repleta de folhas e galhos que foram retirados do telhado, calhas e tubos de queda.

# Aditivos contratuais e extra contratuais

---



Detalhe geral do telhado com novas calhas e rufos instalados



Detalhe das novas calhas e limpeza de todo telhado



## Aditivos contratuais e extra contratuais

---



Detalhe dos novos tubos de queda instalados



Detalhe da limpeza do telhado com novas calhas instaladas