

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS – MS

1ª medição

17 de novembro de 2021

DADOS DA OBRA:

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: COBASO Construções e Comércio LTDA.
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: Engenheiro Civil Jayme Battaglin de Souza
- REGISTRO CREA: Visto MS-511 ART N° 1320210102036
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 227.696,16
- CONTRATO N° 14/2021
- PROCESSO N° 17876/2021
- TOMADA DE PREÇO N° 01/2021
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 13/10/2021
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 103.537,09
- SENDO R\$ 27.833,97 DE MÃO DE OBRA E R\$ 75.703,12 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 103.537,09 (45,47%)

Administração da Obra / Serviços Técnicos Complementares




Eng. Jayme (Responsável Técnico) e Eng. Jr. Gustavo



Encarregado da obra conferindo a retirada de porta

Serviços Preliminares



Detalhe do Container de material e da retirada de caçamba de entulho

Alvenaria e Elementos Divisórios




Detalhe de rasgo de alvenaria e enchimento com argamassa

Alvenaria e Elementos Divisórios



Detalhe de bancadas de granito e rasgo de alvenaria na serra mármore utilizando disco diamantado

Cobertura e Fechamentos



Detalhe do novo rufo e da saída do novo condutor



Cobertura e Fechamentos



Detalhe da instalação de calha e da retirada da telha e instalação de um novo tubo de queda

Esquadrias de madeira



Detalhe da inversão de abertura da porta da secretaria do Foro e da montagem de batente

Esquadrias e ferragens



Detalhe da instalação de nova porta na sala da segurança e substituição das portas de madeira, nas secretarias, por portas de alumínio

Louças, metais e acessórios



Detalhe das bancadas de granito

Instalações Elétricas



Detalhe das novas tomadas com circuitos independentes do forno elétrico e do fogão de indução.
Detalhe da troca dos disjuntores e do fechamento da infraestrutura.

Instalações Elétricas



Detalhe da enfição de novas tomadas e da infraestrutura na recepção

Instalações Elétricas



Detalhe da conferência dos circuitos com o auxiliar da fiscalização e o eletricista da empresa




Substituição de tomada com passagem de fio terra

Forros



Detalhe do gesso acartonado da sala do segurança



Impermeabilizações



Detalhe da manta aluminizada e da mesma aplicada na cobertura

Abrigo e distribuição de gás



Detalhe da infraestrutura da tubulação de gás e o seu terminal de saída dentro do abrigo

Abrigo e distribuição de gás



Infraestrutura do gás e o terminal para o fogão

Infraestrutura de climatização



Infraestrutura de climatização: drenagem, elétrica e tubulação de cobre com caixa de passagem