

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA: REFORMA NO BANHEIRO DA PRESIDÊNCIA,
REFEITÓRIO TERCEIRIZADOS E SALA DE CONCILIAÇÃO
PRÉDIO SEDE TRT (1º TERMO ADITIVO)
(PROCESSO ELETRÔNICO N. 6672/2014)**

1º TERMO ADITIVO




Instalação de porta de madeira de correr

1º TERMO ADITIVO



Detalhe do guarda corpo na sacada da sala do gabinete da presidência, estruturado em alumínio com pele de vidro, em substituição ao que existia de alvenaria

1º TERMO ADITIVO



Execução de rebaixo no meio fio em pavimento de concreto no pátio de entrada do prédio sede, para facilitar entradas de carros oficiais

1º TERMO ADITIVO



Fechamento do oitão do almojarifado com alvenaria

1º TERMO ADITIVO



Fechamento do oitão do almoxarifado com alvenaria e posteriormente pintura

1º TERMO ADITIVO



Execução da antecâmara na entrada do almoxarifado e abertura de janelas na secretaria deste setor

1º TERMO ADITIVO



Execução da antecâmara na entrada do almoxarifado e abertura de janelas na secretaria deste setor

1º TERMO ADITIVO



Execução da antecâmara na entrada do almoxarifado e abertura de janelas na secretaria deste setor

1º TERMO ADITIVO



Execução da antecâmara na entrada do almoxarifado e abertura de janelas na secretaria deste setor. Detalhe do balcão de granito para recepção de materiais.

1º TERMO ADITIVO



Porta de acesso à antecâmara do almoxarifado

1º TERMO ADITIVO



Substituição da infraestrutura do banheiro do refeitório em área de serviço

1º TERMO ADITIVO



Mudança da direção dos pisos táteis na entrada principal do prédio sede

1º TERMO ADITIVO



Execução de quatro furos na laje do saguão de entrada principal do prédio sede para execução da infraestrutura dos equipamentos de raio x

1º TERMO ADITIVO



Revitalização da pintura em piso cimentado na entrada principal do prédio sede TRT

1º TERMO ADITIVO



Revitalização da pintura em piso cimentado na entrada principal do prédio sede TRT

1º TERMO ADITIVO



Revitalização da pintura em piso cimentado na entrada principal do prédio sede TRT

1º TERMO ADITIVO



Modificação/instalação de paredes de gesso, abertura e fechamentos de vão, instalação de portas de acesso e instalação de vidro temperado na DGCA, NEGE, Secretarias de Coordenação Judiciária e Corregedoria e Núcleo de Documentação

1º TERMO ADITIVO



Modificação/instalação de paredes de gesso, abertura e fechamentos de vão, instalação de portas de acesso e instalação de vidro temperado na DGCA, NEGE, Secretarias de Coordenação Judiciária e Corregedoria e Núcleo de Documentação

1º TERMO ADITIVO



Modificação/instalação de paredes de gesso, abertura e fechamentos de vão, instalação de portas de acesso e instalação de vidro temperado na DGCA, NEGE, Secretarias de Coordenação Judiciária e Corregedoria e Núcleo de Documentação

1º TERMO ADITIVO




Modificação/instalação de paredes de gesso, abertura e fechamentos de vão, instalação de portas de acesso e instalação de vidro temperado na DGCA, NEGE, Secretarias de Coordenação Judiciária e Corregedoria e Núcleo de Documentação

1º TERMO ADITIVO



Modificação/instalação de paredes de gesso, abertura e fechamentos de vão, instalação de portas de acesso e instalação de vidro temperado na DGCA, NEGE, Secretarias de Coordenação Judiciária e Corregedoria e Núcleo de Documentação

1º TERMO ADITIVO



Modificação/instalação de paredes de gesso, abertura e fechamentos de vão, instalação de portas de acesso e instalação de vidro temperado na DGCA, NEGE, Secretarias de Coordenação Judiciária e Corregedoria e Núcleo de Documentação

1º TERMO ADITIVO



Modificação/instalação de paredes de gesso, abertura e fechamentos de vão, instalação de portas de acesso e instalação de vidro temperado na DGCA, NEGE, Secretarias de Coordenação Judiciária e Corregedoria e Núcleo de Documentação
