

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEDIÇÃO DA REFORMA DO POSTO AVANÇADO EM SIDROLÂNDIA

Data: 21 de agosto de 2014

FOTOS DOS SERVIÇOS



Detalhe da fachada com os mastros instalados



Detalhe dos refletores instalados

Conclusão

Eng.º Marcelo Nakao

Fiscal do contrato

Os serviços foram executados dentro do prazo estabelecido com a qualidade esperada e atendendo as expectativas contratuais.

Assim recomendo que efetue o valor medido conforme a planilha em apenso.

(Clique na seta quando estiver no modo de Apresentação de Slides)

