

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA: ADAPTAÇÃO DO ANTIGO ARQUIVO PARA
NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO
FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS/MS
(PROCESSO N. 5020/2014)**

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Muro de arrimo de concreto armado moldado no terreno vizinho à futura sala de conciliação

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Detalhe das vergas das janelas e portas já concretadas e requadradas. Portas e janelas antigas foram retiradas para substituição. As novas serão de vidro blindex



Manta isolante aluminizada sobreposta às telhas

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Soleira e peitoril de granito cinza corumbá

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Portas e guarnições de madeira para assentamento no portal



Portal de madeira para assentamento da porta e guarnição

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Requadro das aberturas das esquadrias: portas e janelas

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Estrutura metálica em tesouras (treliças)

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Placas de gesso para forro suspenso com arame



Parede de gesso acartonado sendo montada

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Estrutura de sustentação da parede de gesso acartonado. Verifica-se as tubulações de elétrica e tomadas no seu interior



Placas da parede de gesso acartonado

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Manta de isolamento acústico a base de fibra de vidro que será instalada no interior das paredes de gesso acartonado

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Equipamentos de ar condicionado instalados no interior das salas de conciliação. Detalhe na foto à direita do rasgo na parede para passagem dos drenos da água de condensação das unidades evaporadoras

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Detalhe do dreno, tubulação frigorígena e da fiação elétrica do ar condicionado



Unidades condensadoras instaladas nas paredes externamente.

1ª MEDIÇÃO: 11/11/2014 a 10/12/2014



Detalhe geral do quadro de distribuição que está sendo montado



Detalhe da passagem das fiações elétricas das luminárias.