

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1ª MEDIÇÃO

**OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA VARA
DO TRABALHO DE NAVIRAÍ
(PROCESSO TRT N. 1208/2014)**



Equipamentos de proteção individual: óculos, luva de raspa de couro, cinto trava-quedas e barracão de obras.



Compactador de solo
do tipo "sapo"



Escavação manual de valas



Detalhe dos reforços do muro de arrimo, vista da região externa e da região interna.



Talude do aterro já compactado



Escavação do pátio interno e fornecimento de caçamba.



Emboço do muro lateral direito.



Material impermeabilizante.
