

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

---

## 2ª MEDIÇÃO

**OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA VARA  
DO TRABALHO DE NAVIRAÍ  
(PROCESSO TRT N. 1208/2014)**



Preparo da base do calçamento do estacionamento

---



Piso concretado do estacionamento

---



Uso de caminhão / trator e foto de ferragem

---



Talude do aterro já compactado

---



Uso de máquinas como betoneira e caçamba.

---



Gesso Acartonado

