


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3ª MEDIÇÃO

**OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA VARA
DO TRABALHO DE NAVIRAÍ
(PROCESSO TRT N. 1208/2014)**



Utilização de equipamentos: betoneira e compactador / vibrador.



Impermeabilização de superfície com manta e proteção mecânica



Piso de concreto 20MPa preparo mecânico
espessura 7 cm com armação em tela



Calçamento externo com piso tátil



Pintura externa
