

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

---

OBRA:  
VARA DO TRABALHO  
SÃO GABRIEL DO OESTE  
2ª ETAPA

# 2ª ETAPA: 02/03 – 31/03

---



Vista dos baldrames concretados

---

# 2ª ETAPA: 02/03 – 31/03

---



Detalhe da fundação do muro, alvenaria, vergas, e fôrmas dos pilares

---

# 2ª ETAPA: 02/03 – 31/03

---



Detalhe da armação dos pilares, concreto dos pilares e alvenarias de ½ e 1 vez.

---

# 2ª ETAPA: 02/03 – 31/03

---



Detalhe da instalação de água fria e tubulação de água pluviais

---