


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: V. T. DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

3ª ETAPA

3ª ETAPA: 01/04 – 30/04



Detalhe da forma da laje em balanço

3ª ETAPA: 01/04 – 30/04



Detalhe da concretagem, formas e ferragens da estrutura do prédio

3ª ETAPA: 01/04 – 30/04



Detalhe do chumbador das tesouras e alvenarias de ½ e 1 vez.

3ª ETAPA: 01/04 – 30/04



Detalhe da instalação de água fria, cx de águas pluviais e esgoto
