

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: V. T. DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

6ª ETAPA

6ª ETAPA: 30/06 – 29/07



Vista da fachada lateral

6ª ETAPA: 30/06 – 29/07



Detalhe de contramarco e batentes requadrados

6ª ETAPA: 30/06 – 29/07



Vão entre tesoura, não previsto em projeto, aguardando autorização para vedação



Vista interna do sistema de cobertura

6ª ETAPA: 30/06 – 29/07



Detalhes da infraestrutura elétrica e de lógica instaladas

6ª ETAPA: 30/06 – 29/07



Detalhe da escavação e instalação das cisternas de água de chuva

6ª ETAPA: 30/06 – 29/07



Detalhe do sistema de aproveitamento de água de chuva - "*first flush*", com capacidade de 750 litros



Detalhe das tubulações de alimentação e de recalque das cisternas

6ª ETAPA: 30/06 – 29/07



Detalhe do revestimento cerâmico aplicado
