

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: V. T. DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

9ª ETAPA



9ª ETAPA: 30/09 – 29/10

Detalhe da ligação definitiva do prédio



9ª ETAPA: 30/09 – 29/10



Detalhe da porta pivotante da sala de audiência e da pintura interna (palha).

9ª ETAPA: 30/09 – 29/10



Detalhe do vaso sanitário com altura adaptada para os PNEs



Detalhe da instalação das louças, modelo universal

9ª ETAPA: 30/09 – 29/10



Detalhes do forro, iluminação e climatização já instalados.

9ª ETAPA: 30/09 – 29/10



Detalhe do calçamento e da aplicação de textura acrílica nos muros

9ª ETAPA: 30/09 – 29/10



Detalhe dos serviços complementares, retirada da proteção do alumínio composto, mastros, fita adesiva nos vidros e retoques na pintura externa