

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:

VARA DO TRABALHO de AMAMBAI-MS

2ª ETAPA

2ª ETAPA: 08/03 – 06/04



Vista das fôrmas dos baldrames com as ferragens e armaduras dos pilares

2ª ETAPA: 08/03 – 06/04



Detalhes da concretagem; lançamento, adensamento, acabamento e controle.

2ª ETAPA: 08/03 – 06/04



Detalhe da impermeabilização do baldrame, início da alvenaria, armação das vergas e fechamento das fôrmas dos pilares.

2ª ETAPA: 08/03 – 06/04



Vista de verga, contra-verga, pilares e viga cinto concretados.

2ª ETAPA: 08/03 – 06/04



Detalhe de valetas para esgoto e águas pluviais, caixa de passagem, tubulações e rasgo em alvenaria para água fria e esgoto secundário.