

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Obra: Vara do Trabalho de Amambai-MS
3ª Etapa

3ª ETAPA: 07/04 – 06/05



Detalhe do chumbador para as tesouras da cobertura

3ª ETAPA: 07/04 – 06/05



Detalhes da alvenaria chapiscada, compactação mecânica do piso, andaimes metálicos e caixas de esgoto e águas pluviais

3ª ETAPA: 07/04 – 06/05



Detalhes do chumbador na viga e das formas e escoramento da laje maciça

3ª ETAPA: 07/04 – 06/05



Vista de verga, contra-verga, pilares e viga-cinta concretados.

3ª ETAPA: 07/04 – 06/05



Detalhe das ferragens, tubulações de passagens, formas, lançamento e acabamento de concreto