



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Vara do Trabalho de Amambai-MS - 4ª Etapa

4ª ETAPA: 07/05 – 05/06



Estrutura de concreto, alvenaria e chapisco

4ª ETAPA: 07/05 – 05/06



Detalhe da alvenaria, chapisco, estrutura metálica e "contra-marco" em janelas de alumínio

4ª ETAPA: 07/05 – 05/06



Detalhe da estrutura metálica

4ª ETAPA: 07/05 – 05/06



Vista do "contra-marco" em janelas de alumínio

4ª ETAPA: 07/05 – 05/06



Detalhe das instalações sanitárias

