

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Vara do Trabalho de Amambai-MS - 5ª Etapa



5ª ETAPA: 06/06 – 05/07



Vista interna da estrutura metálica concluída

5ª ETAPA: 06/06 – 05/07



Detalhe das platibandas e dos oitões

5ª ETAPA: 06/06 – 05/07



Detalhe do contrapiso regularizado e fechamento das platibandas ao fundo



Detalhe da infraestrutura elétrica e de lógica no piso

5ª ETAPA: 06/06 – 05/07



Vista interna da secretaria e do atendimento



Vista da fachada lateral sendo vedada

5ª ETAPA: 06/06 – 05/07



Detalhes dos contramarcos, batentes e das paredes taliscadas liberadas para o reboco



Detalhe dos cortes na alvenaria para a instalação das tubulações frigoríferas