

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Vara do Trabalho de Amambai-MS – 3º TA



2012 12 27

3º TERMO ADITIVO: 07/12 – 21/12



Vista lateral: chapim metálico



Gradil metálico e grama em placas

3º TERMO ADITIVO: 07/12 – 21/12



Vista interna – porta de acesso principal



Vista externa – grama em placas e gradil metálico

3º TERMO ADITIVO: 07/12 – 21/12



Vista interna da Vara do Trabalho.



Vista interna da Vara do Trabalho.

3º TERMO ADITIVO: 07/12 – 21/12



Vista externa



Vista posterior: lastro de brita