

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

---

OBRA:  
CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA VARA DO TRABALHO DE RIO BRILHANTE/MS  
(PROCESSO N. 3214/2012)

5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA  
8ª ETAPA DO CONTRATO

## 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Detalhe da alvenaria de vedação externa rebocada. Detalhe dos contramarcos nas janelas instalados.

---

# 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Detalhe dos batentes das portas assentados. Reboco da alvenaria interna finalizada

---

# 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Execução da regularização do contrapiso para posteriormente assentar o piso cerâmico

---

## 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Caixa sifonada instalada no banheiro



Caixa de passagem para infraestrutura hidráulica (esgoto e água pluvial)

---

# 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Caixa de passagem de água pluvial

---

# 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Detalhe do sumidouro à esquerda e fossa séptica à direita



Detalhe do interior da fossa séptica (profundidade 4,0m)

---

# 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Tubulação de ligação de água fria até a caixa d'água

---



Assentamento da tubulação de esgoto

# 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Eletrodutos saindo do piso da sala técnica



Eletrodutos saindo do piso da secretaria (ligação de tomadas)

---

# 8ª ETAPA: 11/08 – 10/09

---



Caixa de passagem instalação elétrica

---