

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU/MS
(PROCESSO N. 5969/2013)

3ª MEDIÇÃO: 24/05/2014 a 23/06/2014



Detalhe da forma compensada plastificada para viga concreto aparente



Forma compensado resinado para vigas do pergolado

3ª MEDIÇÃO: 24/05/2014 a 23/06/2014



Concreto usinado para vigas de cobertura e laje



Detalhe da concretagem.
Fator de resistência do
concreto f_{ck} 30 MPa

3ª MEDIÇÃO: 24/05/2014 a 23/06/2014



Detalhe da ferragem da laje, beiral e da laje pré fabricada de concreto.

3ª MEDIÇÃO: 24/05/2014 a 23/06/2014



Detalhe do escoramento da laje



Escoramento da laje e detalhe do chapisco nas paredes internas

3ª MEDIÇÃO: 24/05/2014 a 23/06/2014



Compactação mecânica do solo antes de fazer os escoramentos da laje. Detalhe à direita da concretagem



3ª MEDIÇÃO: 24/05/2014 a 23/06/2014



Detalhe da passagem dos eletrodutos nas paredes e laje

3ª MEDIÇÃO: 24/05/2014 a 23/06/2014



Detalhe do escoramento,
infraestrutura de eletrodutos no
piso e da viga aparente concretada

