

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

---

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA  
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU/MS  
(PROCESSO N. 5969/2013)

## 4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Detalhe dos serviços de revestimento, chapisco e reboco em paredes externas

---

## 4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Caixa d'água com capacidade em volume de 3.000 litros



Abrigo onde será alojada a caixa d'água

---

## 4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Chapisco e reboco das paredes internas



Reboco de paredes internas e infraestrutura das instalação elétricas

---

## 4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Infraestrutura elétrica: tomadas, pontos de lógica e pontos de iluminação

---

## 4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Infraestrutura para alarme, CFTV e som



Infraestrutura hidráulica para água fria

---

## 4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Detalhe da infraestrutura do cabeamento estruturado



Infraestrutura do esgoto, caixa de passagem dos banheiros.

---

## 4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Infraestrutura do esgoto: caixa de gordura da cozinha



Escavação para infraestrutura

---



## 4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Estrutura metálica do telhado sendo montada



Contrapiso de concreto magro, inclusive regularização

---

4ª MEDIÇÃO: 24/06/2014 a 23/07/2014

---



Telha de aço zincado  
trapezoidal sendo montada

---