

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

---

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA  
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU/MS  
(PROCESSO N. 5969/2013)

5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe da estrutura metálica com pintura anticorrosiva

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe do rufo de chapa galvanizada



Detalhe da telha de aço trapezoidal 0,50mm e da calha de chapa galvanizada

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe do revestimento de paredes interna com rejuntamento

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Revestimento cerâmico 10x10cm das paredes externas

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhes do piso cerâmico assentado sobre argamassa, rodapés instalados e rejuntado

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe dos muros rebocados

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe das instalações hidráulicas

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe das instalações de esgoto e hidráulica

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe das instalações elétricas e cabeamento estruturado

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe das instalações elétrica e cabeamento estruturado

---

## 5ª MEDIÇÃO: 24/07/2014 a 23/08/2014

---



Detalhe da infraestrutura para ar condicionado; tubulação frigorígena e dreno



Detalhe da infraestrutura para alarme/CFTV com o ponto de instalação de câmera de segurança com cabos de lógica CAT6

---