

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU/MS
(PROCESSO N. 5969/2013)

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Detalhe das janelas em vidro blindex instaladas

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Detalhe das portas em vidro blindex instaladas

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Detalhe do porta de ferro tipo veneziana



Detalhe da porta de ferro do alçapão para acesso ao compartimento da caixa d'água

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Peitoril de granito branco itaúnas



Detalhe do revestimento cerâmico amarelo (todo o perímetro do imóvel)

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Detalhe do dreno e tubulação frigorígena – infraestrutura para ar condicionado



Detalhe do cabeamento estruturado. Cabo flexível UTP Cat. 6

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Detalhe do cabeamento estruturado.
Cabo flexível UTP Cat. 6



Detalhe dos quadros de distribuição

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Detalhe das caixas de passagem de piso



Detalhe das caixas de passagem de aço estampado e das mangueiras para passagem de cabos elétricos

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Detalhe dos disjuntores



Detalhe do padrão de energia

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Detalhe da louça (bacia sanitária) instalada no banheiro



Detalhe do revestimento de teto elaborado com gesso. Nas laterais percebe-se a junta paulista. Vista geral do piso e rodapé cerâmicos.

6ª MEDIÇÃO: 24/08/2014 a 23/09/2014



Vista geral da obra
