

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU/MS
(PROCESSO N. 5969/2013)

8ª MEDIÇÃO: 24/10/2014 a 24/11/2014



Detalhe do piso de concreto polido e da grama esmeralda.

8ª MEDIÇÃO: 24/10/2014 a 24/11/2014



Detalhe do banheiro: louças e metais



Detalhe das louças e metais da pia banheiro

8ª MEDIÇÃO: 24/10/2014 a 24/11/2014



Louças e metais da pia banheiro multiuso dos servidores



Detalhe das luminárias, interruptores e tomadas.

8ª MEDIÇÃO: 24/10/2014 a 24/11/2014



Execução da concretagem do estacionamento externo



Detalhe das tomadas de elétrica e lógica

8ª MEDIÇÃO: 24/10/2014 a 24/11/2014



Detalhe do sensor de luminosidade e dos pontos de lógica para câmeras de segurança



Refletor para bandeiras.

8ª MEDIÇÃO: 24/10/2014 a 24/11/2014



Vista geral da obra



Luminárias sendo montadas
